



Am 16.06.2009 hat die Fa. Burley den nachfolgenden Rückruf veröffentlicht:

## BURLEY

Die Fa. Burley ruft alle Kinderanhänger Burley D'Lite ST und Solo ST Modelljahr 2009 zurück. Während einer internen Testreihe hatte sich eine nicht maßhaltige Buchse in der Achse gelöst, was dazu führen kann, dass sich die Klemmung der Laufräder und damit die Laufräder selber lösen.

Von diesem Rückruf betroffen sind die Burley Kinderanhänger D'Lite ST und Solo ST, Modelljahr 2009, nicht jedoch andere Burley Modelle oder Baujahre. Erkennen lassen sich die betroffenen Anhänger daran, dass Sie über eine schwarze Achse verfügen und bereits mit den neuen „Push Button“ Laufrädern ausgeliefert wurden.

Alle Burley D'Lite ST und Solo ST Kunden werden gebeten sich an Ihren Burley-Fachhändler zu wenden, damit die Achsen getauscht werden können.

Aus Sicherheitsgründen dürfen die Anhänger mit den schwarzen Achsen nicht mehr verwendet werden.

Die neuen Achsen werden ab KW. 28 im Handel erhältlich sein. Zu erkennen sind die neuen Achsen an ihrer silbernen Farbe.

Bitte vereinbaren Sie mit Ihrem Fachhändler kurzfristig einen Service-Termin, damit er Ihren Anhänger überprüfen und die schadhafte Achse austauschen kann.

Wir bedanken uns für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe und bitten die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Ihr Burley Team

