



## Rückruf von SRAM 10 Gang PowerLock Kettenverschlussglieder

SRAM hat einen Rückruf bezüglich der 10 Gang PowerLock Kettenverschlussglieder gestartet.

Bei der Montage oder bei der Benutzung kann sich ein Ri entwickeln, weshalb diese Verschlussglieder nicht mehr weiter benutzt werden sollen.

Laut SRAM tritt der Fehler bei 2,5 von 1000 betroffenen Teilen auf.

Dieser Rückruf bezieht sich nur auf die 10 Gang PowerLock mit dem Datumcode M und N, welcher auf dem Verschlussglied eingestanzt ist.

Da auf der SRAM-Webseite noch keine Unterlagen zu dem Rückruf vorhanden sind, bekommt ihr weitere Infos [HIER](#)

Sobald sich bei SRAM auf der Seite was tut, wird der Link hier ergänzt.

